

Общие сведения о передачах





Механизм – внутреннее устройство машины, приводящее ее в действие.



Детали – составные части машин и механизмов, изготовленные без применения сборки.







Узлы – совокупность совместно работающих деталей, представляющие обособленные единицы внутри машины.

Две подвижно – соединенные детали образуют кинематическую пару, *звенья кинематической пары* – это тела, образующие саму кинематическую пару



















ВЫСШИЕ

НИЗШИЕ кинематические пары

представлены:

Вращательной парой





Поступательной парой



Винтовой парой







ВЫСШИЕ кинематические пары

Зубчатые передачи - это механизм или часть механизма, в состав которого входят зубчатые колёса













Передаточное отношение:



 ${f Z}_1$ – число зубьев ведущей шестерни, ${f Z}_2$ – число зубьев ведомой шестерни.

Совокупность звеньев подвижно – соединенных кинематических пар называется

Зубчатые передачи бывают:

Цилиндрические





Условно обозначаются

Конические





Винтовые









Элементы этих передач скользят относительно друг друга.


Зубчато-реечные передачи

- частный случай зубчатой передачи, широко используемой в станках и механизмах для передачи больших вращательных моментов в тяжёлых машинах и преобразования угловых скоростей и крутящего момента.





• Служат для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот.



вращательного движения в поступательное, дают большой выигрыш в силе, их недостаток большие потери на трение.



Резьба бывает:












Передачи винт-гайка качения

Предназначены для преобразования вращательного движения в поступательное, применяется для плавного перемещения, в следящих системах, в станках с ЧПУ. Их КПД достигает 0,9.

Состоят из: винта, гайки , набора шариков.







Ременные передачи

Служат для передачи вращательного движения между



удаленными валами бывают




СКОРЕМЕННЫЕ





КЛИНОРЕМЕННЫЕ





Цепные передачи

Служат для передачи движения между удаленными валами. Состоят из ведущей и ведомой звездочек, и цепи.



ведущей звездочки, **Z**2 – число зубьев



Условно обозначаются






Кривошипно-шатунный механизм

 Предназначен для преобразования поступательного движения поршня во вращательное движение вала или наоборот.

определенному закону: H=2R, H - xод поршня, мм; R - радиусвращения шатуна.





Кулачковый механизм

Предназначен для преобразования вращательного движения кулачка на вале в поступательное движение сопрягаемого с ним элемента.



Условно обозначается






Муфты

Предназначены для соединения и передачи крутящих моментов отдельных валов и придания им соосности.

Муфты бывают:

<mark>рнные</mark> — пере<u>д</u>ача вращения за счет сил трения,

> <mark>Упругие</mark> – для смягчения ударных радиальных нагрузок,







Практическая работа

По представленным моделям учащимся необходимо:

- 1. Практически освоить принцип работы механизма,
- 2. Определить вид передаваемого движения,
- 3. Используя конспект урока определить вид передачи.